

La fábrica de Lucho

HISTORIETA

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE DATOS AGRUPADOS

1

Luis, es dueño de una fábrica de tornillos y desea hacer un control de calidad a su producto



2

Para ello toma un lote de producción y le mide la longitud.



toma una muestra de 100 de un paquete de 1000 la cual arroja los siguientes resultados sobre las longitudes en centímetros son:

3



4

Tarea

Haga uso de los datos aportados en la tabla anterior, revise los recursos sugeridos y diríjase al momento colaborativo para que dé respuesta a los interrogantes planteados

